

FORTBILDUNG 2018

ASB/BSB

ATEMSCHUTZ

ARBA „Atenschutz und Schadstoffe“

Vorsitzender HBI Walter Wistermayer



STUNDENPLAN


Zeit	Thema	Ausbilder	Lehrsaal
15:45 – 16:00	Aufnahme	OBI Ing. Dominik Kerschbaumer	
16:00 – 16:10	Eröffnung	HBI Walter Wistermayer	Festsaal
16:10 – 16:35	Einsatzbericht „Wohnhausbrand“ in Haag	EOBI Josef Bachleitner	Festsaal
16:35 – 17:00	Einsatzbericht „Silobrand“ in Pulkau	HBI Wolfgang Engel OBI Andreas Schuch	Festsaal
17:00 – 19:00 Gruppe A/B	Stationsbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> • Jahresbericht ZAW • Besichtigung ZAW/Herstellerinformationen 	ABI Mario Glocker BM Franz Gansberger LM Bernhard Steigberger	Festsaal ZAW
19:00 – 19:30	Aktuelle Stunde Abschluss	HBI Walter Wistermayer OBI Ing. Dominik Kerschbaumer/ BI Mario Glocker	Festsaal



aktuelle stunde



- **DA 3.3.1 Atemluftkompressor**
 - abgeschlossen
- **Druckprüfung von Atemluftflaschen**
 - Start mit Testbezirken 2. Halbjahr 2018
- **In Überarbeitungen**
 - DA 3.3.4 Wartung und Instandsetzung von Atemschutzausrüstung
 - QS-Handbuch für Füllstellen
 - Stufenausbildung
 - RL-Heißausbildung
- **Prüfmanometer für Kompressorprüfung**
 - Wird in den nächsten Monaten ersetzt



Ultra Elite Vollmaske, Anschlussstück



Berlin, September 2016

Sehr geehrter Kunde und Nutzer,

in unserem Bestreben auch nur das geringste Potential für Sicherheitsbedenken zu beseitigen empfehlen wir Ihnen in Abstimmung mit dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband den Austausch der Anschlussstücke Ihrer Ultra Elite Vollmasken (Atemschutzmasken).

Bei dem betroffenen Anschlussstück (Verbindungsstück) der Ultra Elite Vollmaske, haben sich in einzelnen Fällen und unter besonderen Bedingungen Risse in diesem Bauteil ausgebildet. Wir haben darüber bereits zu einem früheren Zeitpunkt informiert und eine zusätzliche Sichtprüfung in unserer Bedienungsanleitung eingeführt.

Potenziell betroffen können Anschlussstücke von Ultra Elite Vollmasken (Normaldruck- und Überdruck-Ausführung) sein.

Sicherheit hat die oberste Priorität für uns. Um die ständigen Aktivitäten innerhalb unserer unternehmensweiten Qualitätsinitiative

um langfristig sicherstellen zu können, dass sich die Fehler nicht einstellen wird, und die zusätzliche Sichtprüfung in Zukunft wieder entfallen kann, werden wir Ihnen das Anschlussstück der Ultra Elite Atemschutzmaske komplett zu überlassen.

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist erfolgt, so dass nun neue Anschlussstücke für alle Ultra Elite Vollmasken und konstruktiven Veränderungen zulassungskonform zum Teil für den betroffenen Ultra Elite Anschlussstücke zur Verfügung stehen.

Wir bieten Ihnen den Austausch der Anschlussstücke bei allen Masken der Type Ultra Elite in Ihrem Bestand an und werden Ihnen im Folgenden die Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie diesen Austausch durchführen können.

In Abstimmung mit dem **Landesfeuerwehrverband Niederösterreich** wurden 2 verschiedene Möglichkeiten zum Tausch der Anschlussstücke erörtert und vereinbart:

1. Der Nutzer der Atemschutzmasken tauscht die Anschlussstücke in eigener Regie, eine entsprechende Anleitung (Auszug aus dem Gerätewart-Handbuch) finden Sie im Anhang. Die komplette Prüfung der Vollmaske und des Ausatemventiles wird durch die Feuerwehr selbst durchgeführt!
Da bei diesem Austausch sämtliche Ventile entfernt werden müssen, erlauben wir uns Ihnen kostenlos ein Wartungsset zur Verfügung zu stellen damit Sie im Zuge der Arbeiten direkt den routinemäßigen Austausch der Ventile mit durchführen und so einen zukünftigen Arbeitsschritt bei der ohnehin fälligen Wartung einsparen können.
Dieses Wartungsset besteht je nach Variante des Anschlussstückes aus:

Wartungsset Normaldruckmaske	
D2056704	Ultra Elite Wartungsset Bestehend aus:
D2033151	Steuerventilscheibe
D2055012	Einatemventilscheibe
10027190	Einatemventileinsatz
D4901350	Ausatemventilscheibe

Wartungsset Überdruckmaske	
D2056706	Ultra Elite Wartungsset P Bestehend aus:
D2033151	Steuerventilscheibe
D2055168	Einatemventilscheibe
D2056104	Einatemventileinsatz P
D4901320	Ausatemventilscheibe P
D2056123	Ultra Elite Ventilstift P

MSAsafety.com

Ultra Elite Vollmaske, Anschlussstück



Wenn Sie Nutzer der Maskentypen Ultra Elite PS oder Ultra Elite PF-ESA sind erhalten Sie zusätzlich noch einen O-Ring für Steckadapter um auch diesen direkt mit austauschen zu können.

2. Der Austausch der Anschlussstücke der betroffenen Atemschutzmasken erfolgt durch Mitarbeiter von MSA an einer zentralen Stelle im jeweiligen Bezirk.
Bei dieser Variante des Austauschs durch die Mitarbeiter von MSA werden die oben angeführten Wartungssets ohne Auftrag der Feuerwehr nicht verbaut. Bei einer Auftragsvergabe werden die Wartungssets direkt der Feuerwehr in Rechnung gestellt.
Die Prüfung der Vollmaske und des Ausatemventiles wird durch die Mitarbeiter von MSA durchgeführt.

Damit es uns möglich ist, die benötigte Anzahl der Anschlussstücke zu disponieren und bereitzustellen, haben wir eine internetbasierte Abfrage erstellt, zu der Sie über die nachstehende Adresse gelangen:

msane.ws/austausch-ue

Bitte füllen sie das Rückmeldeformular bis spätestens 30.10.2016 aus

Mit Hilfe dieser Abfrage können Sie uns die Anzahl und den Typ Ihrer Ultra Elite Vollmasken sowie die gewünschte Form des Austauschs mitteilen. Weiterhin bitten wir Sie um Angabe Ihrer Kontaktdaten um den Versand der Austauschteile veranlassen bzw. weitere Schritte mit Ihnen bestimmen zu können.

Nach Durchführung des Austauschs des Anschlussstückes ist der weitere sichere Einsatz Ihrer Ultra Elite Vollmaske zukünftig gewährleistet und die zusätzliche Sichtprüfung kann entfallen.

Wir bedauern es außerordentlich die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten und erlauben uns hierfür unsere aufrichtige Entschuldigung zu sagen.

Für weitere Fragen, können Sie bitte den üblichen MSA-Ansprechpartner in Verbindung.


MSA The Safety Company

MSAsafety.com




Heißausbildung

- Im Jahresdurchschnitt absolvieren ca. 2.212-Teilnehmer, die Stufe-4 Ausbildung.






■ Heißausbildung

- 9% aller Teilnehmer haben öfters als 1-mal an der Stufe-4 Ausbildung Teilgenommen




Zeitraum zwischen Absolvierung „AT“-Modul und Antritt Heißausbildung



▪ Modul Atemschutzgeräteträger

- Durchschnittlich 62-Module AT/Jahr
- Durchschnittlich 28,4-Teilnehmer pro Modul AT
- Durchschnittlich 1.626-Teilnehmer am Modul AT/Jahr
- Durchschnittlich 9,07%-Theoretiker/Jahr



- **Aufgaben des BSB (Rückmeldung aus den Feedbackbögen 2017)**
 - Servicestelle für FF
 - Anlaufstelle
 - Zu viele Aufgaben. Macht aber trotzdem Spaß
- **Aufgaben des ASB (Rückmeldung aus den Feedbackbögen 2017)**
 - Schnittstelle Dienstweg
 - SB in der FF beistehen
 - sehr arbeitsintensiv
 - oft als „Kasperl“
 - Informationen
 - Ausbildung/Weiterbildung im Bezirk
 - Mitwirkung bei Ausbildung
 - jährliche PA Prüfung



FEEDBACKBOGEN



OBI Ing. Dominik Kerschbaumer

02272/9005 - 13177

dominik.kerschbaumer@noel.gv.at



ABI Mario Glocker

02272/9005 - 16692

zaw@feuerwehr.gv.at

FRAGEN ?



Danke
FÜR EURE
AUFMERKSAMKEIT!

ENDE

